


NOTE: When using 8503 and 8505 exterior trims with 8500VC28 or 8500VFC28(vertical models only), if spindle rotates in the non-desired direction, make modification as per diagram below.

NOTE: Si lors de l'installation d'une garniture extérieure modèle 8503 ou 8505 avec le dispositif 8500VC28 ou 8500VFC28 (modèle vertical seulement), le mandrin pivote dans la mauvaise direction, suivre les modifications du diagramme ci-dessous.



Refer to right or left hand opening door, you may have to change the gear and spring according to the drawing.

En vous referant a une porte main droite ou main gauche, vous aurez peut etre besoin d'inverser l'engrenage et le ressort selon le dessin.